

Tal y cómo se explica en la memoria del presente proyecto no se hace necesaria la renovación de las redes de saneamiento ni abastecimiento por lo que no hay cálculos hidráulicos o mecánicos a detallar.

En Junio de 2012 se realizó una inspección visual mediante cámara de televisión de la tubería de saneamiento por parte del Servicio de Explotación de Redes y Cartografía, encontrándose en buen estado general y no teniendo motivo alguno para su renovación.

La tubería de fundición dúctil de Ø150 mm. que recorre la calle El Greco se encuentra en buen estado. Las válvulas de corte están también en buen estado, según el Servicio de Explotación.